

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующая МБДОУ № 236  
Г.А. Абрамова



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 316

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Образовательное учреждение  
1.2. Адрес объекта: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 39А  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 5310,10 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9500 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1995 год, последнего капитального ремонта нет  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июня 2018года.

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
полное юридическое наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 236 «Детский сад комбинированного вида»  
Краткое наименование: МБДОУ № 236 «Детский сад комбинированного вида»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): : 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 39А  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации города Кемерово  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты город Кемерово, улица Притомская набережная, 7

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование  
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 400 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Воспитанников в ДОУ привозят и забирают родители на личном транспорте.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 145 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, С, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, О, С, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, О, С, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г, О, С, У)

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующая МБДОУ № 236  
Г.А.Абрамова

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Образовательное учреждение  
1.2. Адрес объекта 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 39А  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 5310,10 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9500 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1995 год, последнего капитального ремонта нет  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего июня 2019года, капитального: нет.*

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
полное юридическое наименование : полное юридическое наименование :  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 236« Детский сад комбинированного вида»  
Краткое наименование: полное юридическое наименование : МБДОУ № 236« Детский сад комбинированного вида»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650070, город Кемерово, ул. Тухачевского, д. 39А  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации города Кемерово  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты город Кемерово, улица Притомская набережная , 7

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование  
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 400 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) , наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Воспитанников в ДОУ привозят и забирают родители на личном транспорте.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 145 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ДУ</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ДУ</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>А</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения

		невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующая МБДОУ № 236  
Г.А.Абрамова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ \_\_\_\_\_**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 39А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание из 2 этажей, 5310,10 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9500 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1995 год, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего июня 2019года, капитального: нет.*

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

полное юридическое наименование : полное юридическое наименование :  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 236« Детский сад  
комбинированного вида»

Краткое наименование: полное юридическое наименование: МБДОУ № 236«  
Детский сад комбинированного вида»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650070, город Кемерово, ул. Тухачевского, д. 39А

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности – образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: : инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: пропускная способность 400 человек

**3. Состояние доступности объекта**



### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) ,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Воспитанников в ДОУ привозят и забирают родители на личном транспорте.

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 145 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ДУ</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ДУ</b>
5	с нарушениями слуха	<b>А</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>А</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		2,4,5
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, С, У)	3	4,5,6,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, С, У)		7,8,13, 15,9,10, ,11,12, 18
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, О, С, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, О, С, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	1,2	-

**\*\* Указывается: ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: дч-и (Г, О, С, У)**

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

---

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

---

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |    |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---

Руководитель

рабочей группы \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители общественных  
организаций инвалидов

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол №\_\_\_\_)  
Комиссией (название).\_\_\_\_\_

---



**Протокол №1**  
**Обследования территории, прилегающей к зданию (участка)**  
МБДОУ № 236 «Детский сад комбинированного вида»  
Адрес: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 39А  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Состояние доступности
		есть/нет	№ на плане №1	№ фото	Содержание
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка на территории здания (п. 3.11 СНиП 35-01-2001)
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	3	2,3, 4	Нет указателей направления движения, рельефной полосы (п. 3.6 СНиП 35-01-2001)
1.3	Лестница (наружная)	нет			
1.4	Пандус (наружный)	нет			
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	

	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует предупреждающая тактильная разметка на территории здания (п. 3.11 СНиП 35-01-2001) Нет указателей направления движения, рельефной полосы (п. 3.6 СНиП 35-01-2001)
--	-------------------------------	--	--	--	--



**Протокол №2**  
**Обследование входа (входов) в здание**

МБДОУ № 236 «Детский сад комбинированного вида»

Адрес: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 39А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Состояние доступности  Содержание
		есть/нет	№ на плане №1		
2.1	Лестница (наружная)	есть		4,5, 6	Нет замечаний
2.2	Пандус (наружный)				Нет
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4,6	Нет замечаний
2.4	Дверь (входная)	есть		1,4, 7	Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей) выше 1,1м, отсутствуют фиксаторы (п. 3.59 СНиП 35-01-2001) Дверной проем ширина менее 0,9м (п. 3.23 СНиП 35-01-2001)
2.5	Тамбур	есть		1,3	Не соответствует ширина менее 2,2м (п. 3.14 СНиП 35-01-2001)
	ОБЩИЕ требования к зоне			5,6, 10, 11, 12, 13, 14, 15	Отсутствуют информационные таблички, отсутствуют тактильные ручки, опустить приборы и устройства (для открывания и закрытия) (п. 3.59 СНиП 35-01-2001) Не соответствует ширина менее 2,2м (п. 3.14 СНиП 35-01-2001)

**Протокол №3**  
**Обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ № 236 «Детский сад комбинированного вида»

Адрес: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 39А

Наименование объекта, адрес

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Состояние доступности
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		7,8	Отсутствуют информационные таблички о препятствиях (п. 3.60 СНИП 35-01-2001)
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		17, 13, 14, 15	Отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша (п. 3.33 СНИП 35-01-2001)
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Пандус внутри здания отсутствует.
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Лифт пассажирский отсутствует
3.5	Дверь	есть	6	7	Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей) выше 1,1м, отсутствуют фиксаторы (п. 3.59 СНИП 35-01-2001)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)			18, 9,1 0,1 1,1 2	Выключатели и розетки выше 0,8 м от уровня пола (п. 3.58 СНИП 35-01-2001) Дверной проем ширина менее 0,9м (п. 3.23 СНИП 35-01-2001)
	ОБЩИЕ требования к зоне			11, 12, 13,	Отсутствуют информационные таблички о препятствиях ,на ручках дверей отсутствуют

			<p>14, опознавательные знаки опасности  15, (п. 3.60 СНиП 35-01-2001)  19, Ширина пути при встречном движении менее 1,8 м  26, (п. 3.18 СНиП 35-01-2001)  21, В вестибюле отсутствуют звуковые информаторы  23, (п. 3.56 СНиП 35-01-2001)  22, Отсутствуют контрастные цветовые полосы на  24, первой и последней ступени марша  25, (п. 3.33 СНиП 35-01-2001)  27,  18, Дверной проем ширина менее 0,9м  17, (п. 3.23 СНиП 35-01-2001)  Выключатели и розетки выше 0,8 м от уровня пола  (п. 3.58 СНиП 35-01-2001)</p>
--	--	--	---

**Протокол №4**  
**Обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант II – места приложения труда**

МБДОУ № 236 «Детский сад комбинированного вида»

Адрес: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 39А

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Работы по адаптации объектов
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание
Место приложения труда	НЕТ			

**Протокол №5**  
**Обследование санитарно-гигиенических помещений**  
**МБДОУ № 236 «Детский сад комбинированного вида»**  
**Адрес: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 39А**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание
5.1	Туалетная комната	есть		31, 32, 33, 34, 35, 36	Туалеты не обрудованы двухсторонней связью с дежурными. Не имеют и кнопку звонка (в дежурную комнату). Не предусмотрено в туалетах и аварийное освещение. (п. 3.57 СНиП 35-01-2001) Не установлены поручни, штанги, откидные сидения (п. 3.67 СНиП 35-01-2001)
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне			31, 32, 33, 34, 35, 36	Туалеты не обрудованы двухсторонней связью с дежурными. Не имеют и кнопку звонка (в дежурную комнату). Не предусмотрено в туалетах и аварийное освещение. (п. 3.57 СНиП 35-01-2001) Не установлены поручни, штанги, откидные сидения (п. 3.67 СНиП 35-01-2001)

**Протокол №6**  
**Обследование системы информации на объекте**

МБДОУ № 236 « Детский сад комбинированного вида »

Адрес: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 39А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Содержание
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения (п. 3.52 СНиП 35-01-2001, ГОСТ Р 51671 и НПБ 104, п. 3.6 СНиП 35-01-2001 ). Отсутствуют звуковые маячки (ГОСТ 21786)

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ № 236 « Детский сад комбинированного вида» » ,г.Кемерово,

ул. Тухачевского, д. 39А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	2	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка на территории здания (п. 3.11 СНиП 35-01-2001)	С	Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе на территорию здания	Работы в порядке текущего ремонта
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	5	Нет указателей направления движения, рельефной полосы (п. 3.6 СНиП 35-01-2001)	ВСЕ	Создать: указатель направления движения, рельефную полосу	Работы в порядке текущего ремонта
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-				
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-		-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	все		Технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует предупреждающая тактильная разметка на территории здания, Нет указателей направления движения, рельефной полосы (п. 3.11 СНиП 35-01-2001) (п. 3.6 СНиП 35-01-2001)		Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе на территорию здания. Создать: указатель направления	Ремонт текущий

							движения, рельефную полосу	
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ	1,2,3	2,5,	Ремонт текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями



**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ № 236 « Детский сад комбинированного вида» » ,г.Кемерово, ул.  
Тухачевского, д. 39А  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4,5, 6	Нет замечаний	все		
2.2	Пандус (наружный)	нет		-		все		Технически е решения невозможны
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		10	Нет замечаний			
2.4	Дверь (входная)	есть		11, 12, 13, 14, 15	Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей) выше 1,1м, отсутствуют фиксаторы (п. 3.59 СНиП 35-01-2001) Дверной проем ширина менее 0,9м (п. 3.23 СНиП 35-01-2001)	К,О	Опустить прибор для открывания, установить фиксаторы в положении открыто/закрыто	Ремонт Текущий Технически е решения невозможны
2.5	Тамбур	есть		12, 13	Не соответствует ширина менее 2,2м (п. 3.14 СНиП 35-01-2001)	К		Технически е решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информационные таблички, отсутствуют тактильные ручки,		Установить информационные таблички, тактильные ручки	Ремонт текущий

				опустить приборы и устройства (для открывания и закрытия) (п. 3.59 СНИП 35-01-2001)  Не соответствует ширина менее 2,2м (п. 3.14 СНИП 35-01-2001) Дверной проем ширина менее 0,9м (п. 3.23 СНИП 35-01-2001)			Технически е решения невозможны
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Входа (входов) в здание</b>	<b>ДЧ-И</b> (О,С,Г,У)		4,5,6,10,11,12,13,14,15	Ремонт текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## I Результаты обследования:

### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ № 236 « Детский сад комбинированного вида» » ,г.Кемерово, ул. Тухачевского, д. 39А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					Содержание		

3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1 этаж	7,8	Отсутствуют информационные таблички о препятствиях ,на ручках дверей отсутствуют опознавательные знаки опасности (п. 3.60 СНИП 35-01-2001) Ширина пути при встречном движении менее 1,8 м (п. 3.18 СНИП 35-01-2001) В вестибюле отсутствуют звуковые информаторы (п. 3.56 СНИП 35-01-2001)	К,О,С, Г	Установить информационные таблички о препятствиях, на ручках дверей установить опознавательные знаки опасности	Ремонт Текущий Технические решения невозможны
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		17,1 3,14 ,15	Отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша (п. 3.33 СНИП 35-01-2001)	К,О,С	Нанести контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша	Ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Пандус внутри здания отсутствует.			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Лифт пассажирский отсутствует			
3.5	Дверь	есть		7	Отсутствует дублирование рельефными знаками информирующих обозначений помещения. (п. 3.61 СНИП 35-01-2001) Дверной проем ширина менее 0,9м (п. 3.23 СНИП 35-01-2001)	К		Ремонт Текущий Технические решения невозможны
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		9,18 ,10, 11,1 2	Дверной проем ширина менее 0,9м (п. 3.23 СНИП 35-01-2001) Выключатели и розетки выше 0,8 м от уровня пола (п. 3.58 СНИП 35-01-2001)	К		Технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне			7,8, 17,1 3,14 ,15, 18,9 ,10, 11,1 2	Отсутствуют информационные таблички о препятствиях ,на ручках дверей отсутствуют опознавательные знаки опасности (п. 3.60 СНИП 35-01-2001) Ширина пути при	ВСЕ		Ремонт текущий Технические решения

				<p>встречном движении менее 1,8 м (п. 3.18 СНиП 35-01-2001) В вестибюле отсутствуют звуковые информаторы (п. 3.56 СНиП 35-01-2001) Отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша (п. 3.33 СНиП 35-01-2001)</p> <p>Дверной проем ширина менее 0,9м (п. 3.23 СНиП 35-01-2001) Выключатели и розетки выше 0,8 м от уровня пола (п. 3.58 СНиП 35-01-2001)</p>			НЕВОЗМОЖНО
--	--	--	--	---	--	--	------------

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>	<b>ДЧ-И( О, С, Г, У)</b>		7,8,13,17,14,15,18,9,10,11,12	Ремонт текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ № 236 « Детский сад комбинированного вида» » ,г.Кемерово, ул. Тухачевского, д. 39А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			-			
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			-			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-			
	ОБЩИЕ требования к зоне				1. Информационные обозначения кабинетов размещены рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1, 75 м. (п. 3.61 СНИП 35-01-2001) Отсутствует дублирование рельефными знаками информирующих обозначений помещения. (п. 3.61 СНИП 35-01-2001)		Установить информационные таблички, установить рельефные знаки обозначения помещений	Ремонт Текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О, С, Г, У)			Ремонт Текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Вариант II – места приложения труда</b>	<b>ДЧ-И (О, С, Г, У)</b>			

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. Приложение 4(III)

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

### Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Вариант III – жилые помещения</b>	<b>ВНД</b>			

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как недоступно.



**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБДОУ № 236 « Детский сад комбинированного вида» » ,г.Кемерово, ул.  
 Тухачевского, д. 39А  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1 этаж		Туалеты не обрудованы двухсторонней связью с дежурными. Не имеют и кнопку звонка (в дежурную комнату).  Не предусмотрено в туалетах и аварийное освещение. (п. 3.57 СНиП 35-01-2001) Отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях (п. 3.60 СНиП 35-01-2001)	К,О,С	Установить крючки для одежды, костылей и т.п.; оборудовать кнопкой вызов	; технические решения невозможны
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-	-		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет				-		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях (п. 3.60 СНиП 35-01-2001) Туалеты не обрудованы двухсторонней связью с дежурными. Не имеют и кнопку звонка (в дежурную комнату). Не предусмотрено в туалетах и аварийное освещение. (п. 3.57 СНиП 35-01-2001)	К,О,С, Г	Установить предупреждающие тактильные маячки	Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)			Текущий ремонт Технические решения невозможны

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

МБДОУ № 236 « Детский сад комбинированного вида» » ,г.Кемерово, ул.  
Тухачевского, д. 39А  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		-	отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения (п. 3.52 СНиП 35-01-2001, ГОСТ Р 51671 и НПБ 104	К,О,С, Г	приобрести электронное табло	текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР

6.2	Акустические средства	есть	-		все		
6.3	Тактильные средства	нет	-	Отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях ( 3.6 СНИП 35-01-2001	все	Установить предупреждающие тактильные маячки	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения (п. 3.52 СНИП 35-01-2001, ГОСТ Р 51671 и НПБ 104, п. 3.6 СНИП 35-01-2001 ). Отсутствуют звуковые маячки (ГОСТ 21786)	К,О,С, Г	Установить предупреждающие тактильные маячки, установить электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения	Текущий ремонт

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению **состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**